BTV Bien Sûr.

Bureau Technique Verbrugghen asbl www.btvcontrol.be

☐ BTV Antwerpen Tél. 03 216 28 90 btv.antwerpen@btvcontrol.be
☐ BTV Brabant-Wallon Tél. 081 65 84 59 btv.brabantwallon@btvcontrol.be
☐ BTV Brussels Tél. 02 230 81 82 btv.brussel@btvcontrol.be
☐ BTV Hainaut Tél. 064 33 64 55 btv.hainaut@btvcontrol.be
☐ BTV Liège Tél. 04 253 19 72 btv.liege@btvcontrol.be
☐ BTV Limburg Tél. 011 42 18 34 btv.limburg@btvcontrol.be
☒ BTV Namur / Luxembourg Tél. 083 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be
☐ BTV Oost-Vlaanderen Tél. 09 252 45 45 btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
☐ BTV Vlaams-Brabant Tél. 016 63 47 45 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
☐ BTV West-Vlaanderen Tél. 056 70 54 05 btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

EAN:
Ref.: Compteur n°. A placer
Index :

V. ref.: N. Ref.: Rapport N°: 362/14M05/03

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

ADRESSE : [redacted]

PROPRIETAIRE : /
Adresse :
DEMANDEUR : Boj - élec
Adresse : 5080 La Bruyère
INSTALLATEUR : 2B rue du centre
Adresse :
[illegible] : 0835/081.250

DESCRIPTION GENERALE, CARACTERISTIQUES, RECHERCHE ET MESURES:

Date du contrôle : 05/11/14 Type de contrôle : [✓ examen de conformité] - ~~premier contrôle - visite de contrôle suivant~~:
[✓ (RGIE art. 270)] ~~(RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (A.R.4.12.2012) (RGPT art.262) (R.T. art. 231)~~ (Prescriptions distributeur) [illegible]

Type d'installation : [✓ Nouvelle] ~~Extension - Modification - Temporaire - Renforcement - Vente d'habitation~~ ; Type locaux : ~~[illegible]~~ habitation A

Début travaux : Fondations ~~avant~~ [✓ après] 1.10.81 - Installation électrique ~~avant~~ [✓ après] 1.10.81 - ~~1.1.83~~ RGIE art [✓ 86]

Raccordement : Tension 2x 230 V Protection raccordement max 40 A

Câble aliment. tableau. princ. : / x mm² Inter gén. : type 40A 300mA

Type électrode de terre : [✓ Boucle] ~~barres - piquets - conducteur horizontal~~ Schéma [✓ TT]

Nombre de tableaux : 1 ; Nombre de circuits term. : 15 ; RA : 10 Ohm; RI tot >50 MOhm

Facteurs d'influences externes: Voir plan en annexe

DESCRIPTION: SD : 1 diff 40A 300mA
1 " 40A 30mA
8 disj bip 20A
6 " " 16A
1 " " 32A

CONTROLES effectués : voir verso

~~INFRACTIONS CONSTATEES ET/OU~~ NOTES : ~~[illegible]~~ SDB pas équipée

PROCES-VERBAL DE CONFORMITE
Vu le : 13/11/14.
le responsable du distributeur
nom :
signature :

CONCLUSION ☒ 1. L'installation est **conforme**. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 25 ans (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.

☐ 2. ~~L'installation n'est **pas conforme**~~

☐ 3. ~~L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est **pas conforme**. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le :~~

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE : VOIR VERSO.

L'agent visiteur,
(N°, nom, signature) 362TUR1

VERSLAG-RAPPORT

pour Le Directeur,

FORM. 362FR-06/2013